





# **Z10 SUPER CUBRITIVO LATEX CIELORRASOS**

## **DESCRIPCION**

Z10 SUPER CUBRITIVO LÁTEX CIELORRASOS es una pintura especialmente formulada con resinas en dispersión acuosa y pigmentos de primera calidad para lograr un acabado de impecable blancura, excelente adherencia y resistencia a los hongos.

Su alta porosidad evita los problemas de condensación típicos de las superficies selladas.

## **USOS**

**En interiores,** para cielorrasos de yeso, mampostería, hormigón, revoque, etc; utilizando el fondo correspondiente.

#### **CARACTERISTICAS**

- Colores: Blanco. Se obtienen colores adicionales con el agregado de **SW Entonador Universal** usando un máximo de 30 cm<sup>3</sup> por litro
- Aplicación: A pincel, rodillo o soplete, diluyendo con un máximo de 10 % de agua si fuera necesario. Los elementos de trabajo deben limpiarse con agua y detergente.
- Rendimiento: De 10 a 12 m<sup>2</sup> por litro y por mano, según la absorción de la superficie.
- **Secado:** 2 horas en condiciones normales de temperatura y humedad. No repintar antes de transcurridas las 4 horas.
- Acabado: Mate.
- Presentación: 1, 4, 10 y 20 litros.

## **MODO DE EMPLEO**

El cielorraso a pintar debe estar limpio y seco: libre de óxido, grasa, polvillo, hongos, de pintura en mal estado (suelta, ampollada, descascarada, etc.), alcalinidad, etc.

#### Superficies nuevas

Mampostería, hormigón, revoques: En superficies nuevas con alcalinidad, dejar transcurrir como mínimo 3 meses para asegurar un adecuado curado de las mismas antes de ser pintadas o tratar la superficie con una solución de ácido muriático diluido en partes iguales con agua. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 horas. Verificar la alcalinidad con papel pH (Valor: 7-8). Si el valor es mayor que 8, repetir el tratamiento.

- -En superficies muy lisas, realizar el tratamiento anteriormente descripto. En los casos precedentes, antes de pintar, lijar bien toda la superficie, eliminar el polvillo y aplicar una mano de SW Acondicionador de Mampostería o SW Acondicionador Acrílico, diluido de acuerdo a sus instrucciones.
- -Si se trata de una superficie envejecida o poco cohesionada, aplicar SW Acondicionador de Mampostería, diluido de acuerdo a sus instrucciones. Dejar secar y terminar el trabajo con Z10 SUPER CUBRITIVO Para Cielorraso.
- Yeso: Dejar curar como mínimo 30 días. Lijar la superficie, sólo si es necesario, y eliminar el polvillo. Aplicar una mano de **SW Acondicionador** acrilico o **SW fijador sellador Acrílico**, siguiendo las instrucciones de estos productos.

#### Superficies Previamente Pintadas

- En superficies contaminadas con hongos limpiar con abundante agua y detergente. Enjuagar y luego lavar con lavandina. Volver a enjuagar. En caso de ser necesario, embeber la superficie con una solución fungicida. No enjuagar. Dejar secar antes de pintar.
- Las superficies ampolladas, descascaradas o poco cohesionadas deben ser reparadas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras, espátula o lija. Aplicar SW Acondicionador de Mampostería o SW Acondicionador Acrílico convenientemente diluido según corresponda y corregir las imperfecciones con SW Enduído Plástico Interior, lijar para emparejar, eliminar el polvillo y volver aplicar el mismo acondicionador diluido sobre esas áreas para evitar diferencias de absorción.
- En caso de superficies pulverulentas, entizadas o absorbentes, aplicar una mano de SW Acondicionador de Mampostería o SW Acondicionador Acrílico diluido de acuerdo a sus instrucciones y emparejar las imperfecciones con SW Enduído Plástico Interior. Se recomienda aplicar una mano del mismo fondo diluido sobre las zonas enduidas, para emparejar la absorcion de la superficie.
- -Para eliminar manchas amarillentas provenientes de una filtración (óxido de Hierro), aplicar una mano de SW Fondo Blanco Sintético antes de aplicar Z10 Super Cubritivo Para Cielorraso.
- -Para otro tipo de manchas aplicar SW Bloqueador de Manchas, siguiendo las instrucciones
- En caso de películas totalmente deterioradas, eliminarlas con cepillo de alambre v tratar como si fuera una superficie nueva.

En todos los casos terminar el trabajo con de Z10 SUPER CUBRITIVO Cielorrasos.

## **RECOMENDACIONES GENERALES**

• Evitar aplicar: con temperaturas ambientes menores a 10°C y mayores a 35°C. Bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del agua. Con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias • Revolver muy bien la pintura antes de usar • Si tiene que usar más de un envase, conviene siempre mezclar sus contenidos • Almacenar los envases en un lugar fresco y seco . Cuando se deban lavar las superficies pintadas, hacerlo sólo con detergente líquido no abrasivo, agua y una esponja o paño suave. • Mantener fuera del alcance de los niños • No ingerir. En caso de ingestión efectuar consulta médica • En contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón • En caso de inhalación prolongada ventilar • En contacto con los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica • Números de teléfonos de emergencia en Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones - Hospital Posadas: 08003330160 / 0054 1146546648 / 0054 1146587777. Emergencias con Materiales Peligrosos: 08002222933 / 0054 1146131100. Números de teléfono de Emergencia Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT): (598) 1722.









